



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
NRE- 08 - ITAPETINGA-BAHIA
EDUCANDÁRIO CRISTO REI – código 18678

De: Marilda Brito de Oliveira
Diretora do Educandário Cristo Rei
Para: Clélia Oliveira
Gerente da GECON

Atendendo às notificações nº 000791 e 000792/2016, ambas datadas de 24/05/2016, Processo TCE/011211/2015;

Relator: João Evilásio Vasconcelos Bonfim;

Natureza: Inspeção;

Origem: Secretaria do Estado da Bahia – SEC,

Responsável: Marilda Brito de Oliveira – CPF 604.703.805-00

Endereço: Rua Noil Lima, 340 – Centro- Itambé

e diante da lista de problemas encontrados na escola durante a vistoria realizada no dia 06.10.2015, venho esclarecer os pontos seguintes:

| AMBIENTE AVALIADO | ESCLARECIMENTO |
|----------------------------|---|
| Refeitório | <ul style="list-style-type: none">• O prédio não é próprio do Estado para construção desse espaço |
| Cozinha / Despensa | <ul style="list-style-type: none">• As tomadas e as lâmpadas foram trocadas, e os recursos disponibilizados não são suficientes para suprir todas as necessidades da escola, a exemplo das telas para evitar entrada de insetos. |
| Laboratório de Informática | <ul style="list-style-type: none">• O Laboratório de Informática tem 9 gabinetes - sendo 1 central com 1 monitor (funcionando perfeitamente) e 8 gabinetes com 2 monitores cada. Desses 8 gabinetes, 3 já vieram com defeito e entramos em contato com o Positivo e não obtivemos resultado.• O acesso à internet foi interrompido na ocasião do arrombamento na escola onde objetos foram levados e cabos destruídos. |

mosdivino
Marilda Brito de Oliveira
Diretor DP-N2
Aut. 14.594-13
Port. 327/2016 - D.O. 22/01/16

| | |
|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • As janelas estão com 2 vidros quebrados porque foi instalado antes da substituição dos vidros, a tela de proteção para conter ação de vândalos. |
| Biblioteca | <ul style="list-style-type: none"> • As telhas quebradas que favoreciam a entrada e acúmulo de água na laje já foram substituídas |
| Sala de Aula | <ul style="list-style-type: none"> • Todas as tomadas estão funcionando e as lâmpadas queimadas são trocadas com frequência. Das 16 existentes, as 4 danificadas foram restauradas, os recursos disponibilizados não são suficientes para trocas de piso e forro. As telhas quebradas que originaram goteiras foram substituídas. |
| Área externa | <ul style="list-style-type: none"> • Os recursos disponibilizados não são suficientes para reformar a fachada da escola e não atendemos a Educação Infantil. |
| Quadra de Esportes | <ul style="list-style-type: none"> • Foi solicitado reforma na quadra de esportes mas até o momento não obtivemos respostas. Não existe tabela de basquete pois esta atividade não é trabalhada na escola. |
| Instalação Sanitária | <ul style="list-style-type: none"> • Existe banheiro PNE (portadores de necessidades especiais) e por não haver necessidade de uso, permanece fechado. As descargas sempre sofrem reparos, bem como os vasos que são desentupidos com frequência. |
| Hidráulica | <ul style="list-style-type: none"> • Foram construídas mais duas caixas de gorduras porque uma só não estava atendendo a necessidade causando transbordamento. • Desconhecemos esses vazamentos na rede de esgoto. |

Em relação a estrutura física, não dispomos de recursos pois se trata de uma escola conveniada, portanto o prédio não pertence ao governo do Estado da Bahia.

Atenciosamente,

Modulinas
Marilda Brito de Oliveira
 Diretora DP-N2
 Aut. 14.594-13
 Port. 327/2016 - D.O. 22/01/16

