

ANEXO III



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
HÍDRICA E SANEAMENTO



Ofício nº 107/2017 – MP

Salvador, 03 de outubro de 2017

A
CONDER
Senhor Sérgio Silva
Diretor de Obras Estruturantes

c/c:
Senhor Carlos Ramirez Magalhães Brandão
Diretor de Operação da RMS
Embasa

Assunto: Interferências da Av. Artêmio Valente com o SES de Salvador.

Prezado Senhor,

Encaminhamos anexo Relatório de Visita Técnica à Av. Artêmio Valente, evidenciando as interferências que devem ser resolvidas pela empresa responsável pelas obras em andamento, sob pena de termos prejuízos ao funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador.

Desde já agradecemos a atenção.

Para maiores esclarecimentos, deve ser contactado o Engenheiro Wladimir Conceição, Gerente de Suporte Técnico, telefone 3335.7169

Atenciosamente,


Júlio César Rocha Mota


**Superintendente de Produção de Água e
Esgotamento Sanitário – MP**

4ª Avenida, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia (CAB) - CEP 41.745-300 - Salvador, Bahia
Tel.: 71 3372.4844 - Fax: 71 3372.4600
dp@embasa.ba.gov.br - www.embasa.ba.gov.br

Fillada à: **esbe**


 empresa balans de águas e saneamento s.a.		MP – SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MPS – UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO			
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (OBRA ARTÊMIO VALENTE)		Número: 005/2017		Página: 1/9	
OBRA ARTÊMIO VALENTE, VIA BARRADÃO			Data: 26/09/2017		
EQUIPE		Wladmir Conceição, Sinval Garcia e Marivaldo Melo			

Na visita técnica da obra Artêmio Valente (via Barradão), foi possível constatar uma série de irregularidades, assim como pendências na obra. Como demonstrado nas Figuras 01 e 02, é possível ver construções irregulares da comunidade sobre o coletor.



Na estação elevatória não finalizada, a comunidade está invadindo o entorno para construções de moradias, conforme as figuras 3 e 4.

Os coletores de 400mm e 300mm, foram danificados e aterrados pela obra da Conder.



MISSÃO: Prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e sustentabilidade, contribuindo para universalização e melhorando a qualidade de vida.

Filiada à


 empresa baiana de águas e saneamento s.a.		MP – SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MPS – UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO		 CONDER	
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (OBRA ARTÊMIO VALENTE)		Número: 005/2017		Página: 2/9	
OBRA ARTÊMIO VALENTE, VIA BARRADÃO			Data: 26/09/2017		
EQUIPE	Wladimir Conceição, Sinval Garcia e Marivaldo Melo				



Fig. 3 – Elevatória inacabada.



Fig. 4 - Elevatória da obra da bacia do Trobogy.



Fig.5 – Coletor sendo aterrado e danificado pela obra.



Fig. 6 – Coletor sendo aterrado e danificado pela obra.

 empresa baiana de águas e saneamento s.a.		MP – SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MPS – UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO		
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (OBRA ARTÊMIO VALENTE)		Número: 005/2017	Página: 3/9	
OBRA ARTÊMIO VALENTE, VIA BARRADÃO		Data: 26/09/2017		
EQUIPE	Wladimir Conceição, Sinval Garcia e Marivaldo Melo			

Assim como os PVs, também danificados pela obra.



Fig.7 – PV danificado durante a obra



Fig. 8 – Coletor sendo danificado pela obra.



Fig. 9 – PV do coletor totalmente danificado e extravasando.

MISSÃO: Prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e sustentabilidade, contribuindo para universalização e melhorando a qualidade de vida.



Filiada à

 Associação Brasileira de Empresas Saneamento Saneamento S.A.

 empresa balana de águas e saneamento s.a.		MP – SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MPS – UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO		
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (OBRA ARTÊMIO VALENTE)		Número: 005/2017	Página: 4/9	
OBRA ARTÊMIO VALENTE, VIA BARRADÃO		Data: 26/09/2017		
EQUIPE	Wladmir Conceição, Sinval Garcia e Marivaldo Melo			



Fig.10 – Vista do Coletor de 300mm sendo aterrado pela obra.

MISSÃO: Prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e sustentabilidade, contribuindo para universalização e melhorando a qualidade de vida.

Filiada à


 empresa baiana de águas e saneamento s.a.		MP – SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MPS – UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO		
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (OBRA ARTÊMIO VALENTE)		Número: 005/2017	Página: 6/9	
OBRA ARTÊMIO VALENTE, VIA BARRADÃO		Data: 26/09/2017		
EQUIPE	Wladmir Conceição, Sinval Garcia e Marivaldo Melo			







Fig.12 – Lançamento da estação Recanto dos Pássaros, tubo quebrado pela obra.



Fig. 13 – Muro do Condomínio Recanto dos Pássaros (responsabilidade da elevação da Conder).



 Filiada à


MISSÃO: Prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e sustentabilidade, contribuindo para universalização e melhorando a qualidade de vida.

 empresa baiana de águas e saneamento s.a.		MP – SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MPS – UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO			
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (OBRA ARTÊMIO VALENTE)		Número: 005/2017		Página: 7/9	
OBRA ARTÊMIO VALENTE, VIA BARRADÃO			Data: 26/09/2017		
EQUIPE	Wladmir Conceição, Sinval Garcia e Marivaldo Melo				

Também foi encontrada uma tubulação de 1000mm que necessita de um bloco de ancoragem, além de haver uma construção irregular sobre o mesmo, conforme as Figuras 14 e 15, respectivamente.




Fig.14 – Tubulação 1000mm faltando bloco de ancoragem.



Fig. 15 – Vista da área onde a tubulação de 1000mm está passando, com uma futura construção irregular sob a mesma.

 empresa baiana de águas e saneamento s.a.		MP – SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MPS – UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO			
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (OBRA ARTÊMIO VALENTE)		Número: 005/2017		Página: 8/9	
OBRA ARTÊMIO VALENTE, VIA BARRADÃO			Data: 26/09/2017		
EQUIPE	Wladimir Conceição, Sinval Garcia e Marivaldo Melo				




Fig.16 – Vista da parte superior da tubulação de 1000mm conduto forçado, com uma construção irregular sobre a mesma.

Quanto a ETE, falta a retirada do entulho e execução do acesso para manutenção na parte do fundo.

 <p>empresa baiana de águas e saneamento s.a.</p>		<p>MP – SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</p> <p>MPS – UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO</p>		
<p>RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (OBRA ARTÊMIO VALENTE)</p>		<p>Número: 005/2017</p>		
<p>OBRA ARTÊMIO VALENTE, VIA BARRADÃO</p>			<p>Data: 26/09/2017</p>	
<p>EQUIPE</p>		<p>Wladimir Conceição, Sinval Garcia e Marivaldo Melo</p>		



Fig. 17 – Falta executar o acesso para manutenção da ETE Mocambo.




Fig. 18 – Falta executar a retirada do entulho e fazer a entrada para manutenção da ETE na parte do fundo da lagoa.

Atenciosamente,


Wladimir Conceição
(Gerente - MPS)


Sinval Garcia
(Gerente - MPSO)


Marivaldo Santiago
(Téc. Em Edificações - MPSO)



MISSÃO: Prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e sustentabilidade, contribuindo para universalização e melhorando a qualidade de vida.

Filiada à


Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

JOSE LUCIO LIMA MACHADO
Responsável - Assinado em 22/01/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: Y5NZKXMZMY