



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Segurança Pública
Departamento de Polícia Técnica
Diretoria do Interior.



157

Ofício nº. 113/2016

Salvador, 15 de março de 2016.

DOC: 0551160045503

DATA 16 / 03 / 2016

HORA :

ASS:

9.099

Ilustríssima Senhora

Clélia Oliveira

Gerente da Gerência de Controle - GECON – TCE/BA

Assunto: Resposta à Notificação nº. 000298/2016.

Referência: Processo TCE/011497/2015

Senhora Gerente,

Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho documento resposta em atenção à Notificação e Processo TCE acima citados, apresentando informações de cada item apontado, bem como as medidas adotadas por essa Diretoria do Interior para melhorar o acompanhamento dos contratos terceirizados.

Os apontamentos feitos refere-se à situação física e de desempenho mecânico das câmaras de refrigeração de cadáveres instaladas e outras pontuações registradas em visitas de auditoria realizadas nas Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica das cidades de Ilhéus, Santo Amaro, Itabuna, Santo Antonio de Jesus e Feira de Santana.

a) CRPT – Ilhéus:

- as três (3) câmaras de refrigeração de cadáveres, foram adquiridas em 2012 e, portanto têm aproximadamente quatro (4) anos de uso. Embora funcione a contento, o DPT possui um contrato (014/2014) apenas de manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração, observando-se que aí não está incluída a *manutenção preditiva*, que através de monitorações específicas prediz o tempo de vida útil dos componentes internos e externos das máquinas e equipamentos e as condições necessárias para que este tempo seja aproveitado. Consequentemente, entende-se que reparos devido a problemas causados por oxidação das partes externas das geladeiras não estão incluídas no referido contrato.

-A situação apontada sobre as temperaturas foi questionada à empresa de manutenção a qual informou que “as duas câmaras que estavam com as temperaturas distintas, uma com -3.3° C (correta), e as duas outras, uma com 19.1° C e a outra com 36.2° C, estavam em tempo de degelo”.

- “Estas câmaras tem o sensor de temperatura muito próximo do evaporador, e quando o temporizador aciona para que ela entre no estágio do degelo,



por motivo dessa proximidade a temperatura fica muito elevada apenas no indicador, o que não reflete a temperatura interna da câmara”.

-Sobre a informação de que “inexiste empresa de conservação e limpeza predial, sendo os serviços realizados por servidores do DPT”, não procede, pois estão lotados na CRPT de Ilhéus os seguintes servidores da Empresa LC atual executora do Contrato nº. 007/2011: ANTONIO NUNES MENEZES NETO, GICELIO SANTOS LEAL, JOSÉ CARLOS SOUZA FELIPE, JOSEANE NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA, TERESA CRISTINA RIBEIRO LIMA e UBIRATAN DIAS DA SILVA.

b) CRPT -Santo Amaro

- A única câmara de refrigeração de cadáveres, conforme já informado no próprio documento da Auditoria foi adquirida e instalada no ano de 1997 e, portanto possui dezenove (19) anos de uso. Sendo assim, embora esteja sendo feita toda a manutenção recomendada, o desgaste devido ao tempo é inexorável.

- Em relação à citação de que uma das portas do equipamento encontrava-se “quebrada, sem condições de vedação”, a empresa Latitude Treze se pronunciou informando que o fato ocorreu devido à danificação de dois parafusos por corrosão e o problema já foi solucionado”.

- Quanto ao fato de que na época da auditoria o visor ter sido encontrado indicando a temperatura de 13° C (treze graus Celsius), a mesma empresa informa que isto não reflete a temperatura interna e sim a área externa, próxima do evaporador, e que isso ocorre todas as vezes em que os equipamentos de refrigeração daquele tipo entram em etapa periódica de degelo.

- Quanto à situação de *inexistência de exaustão de gases sobre a mesa de necropsia*, informo que essa constatação já tinha sido feita pela Diretoria do Interior, desde quando assumimos a titularidade em março/2015, e, a partir daí iniciamos estudos para desenvolver um projeto de aquisição única que contemplasse outras cidades, estando em processo de finalização, porém, sem ter ainda uma definição sobre a fonte de recurso financeiro a ser disponibilizada.

c) CRPT - Itabuna:

- A reforma do prédio da Coordenadoria Regional de Itabuna é de responsabilidade da Diretoria Geral da Secretaria da Segurança Pública, sendo executada através de contrato de manutenção de prédios públicos com a extinta Superintendência de Construções Administrativas do Estado da Bahia – SUCAB e atualmente está sendo acompanhada pela Coordenação Executiva de Infraestrutura e Reforma Física - CEIRF/SSP.

- Conforme informação da empresa Latitude Treze os “mostradores de temperatura” e não os termostatos das câmaras de refrigeração de cadáveres foram retirados por desgaste total, que estavam impedindo a leitura dos valores, sendo substituídos por visores digitais de temperatura, que também se danificaram e não foram encontrados modelos novos, compatíveis com os equipamentos existentes.



- Em relação ao Ofício nº. 124/2015, de 10/04/2015, enviado pela Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Itabuna, com relação à câmara nova, foi informado ao ilustre Coordenador à época que este equipamento foi adquirido através de Convênio Federal com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e que se encontra em período de garantia de funcionamento, sendo que no Edital de Licitação de aquisição não foi inserida cláusula sobre *manutenção periódica* e sim, apenas e exclusivamente, manutenção corretiva durante este período. Além disso, foi também informado via despacho no verso do documento que se encontrava em andamento a aquisição de propostas comerciais para reformas de todas as câmaras de refrigeração das Coordenadorias Regionais.

- Quanto à câmara frigorífica encontrada no Hospital Geral Luís Viana Filho, em Ilhéus, mesmo fazendo parte do patrimônio da CRPT de Itabuna, esta foi enviada para Ilhéus, no ano de 2002, quando da implantação da Coordenadoria Regional daquela cidade e que foi instalada inicialmente numa sala cedida pela Delegacia de Polícia Civil, sendo que o necrotério foi instalado em área cedida por aquele Hospital.

- Após a construção e inauguração do novo prédio da CRPT – Ilhéus, em 2012, este equipamento foi mantido no Hospital Geral Luís Viana Filho, ficando como reserva das três (3) novas câmaras de refrigeração adquiridas para aquela Unidade, com as manutenções periódicas sendo efetuadas normalmente pela Empresa contratada, não procedendo a informação de desativação, pois esta se encontra funcionando normalmente, inclusive servindo também à Unidade Hospitalar para conservação de corpos, cujos familiares demoram de promover os procedimentos de resgate.

- Em relação ao elevador automotivo, informo que durante a execução das obras de reforma física do prédio ficou projetada a construção de um espaço coberto apropriado para a instalação, porém, com a não conclusão da obra, isto ficou prejudicado. No entanto, foi construída uma rampa de concreto, que funciona normalmente e com isso não ocorrem dificuldades para a execução das perícias de identificação de veículos automotores.

d) CRPT – Santo Antonio de Jesus

- A Unidade Regional possui três (3) câmaras de refrigeração instaladas, sendo duas (2) mais antigas e uma adquirida em 2014, através de convênio com a SENASP, sendo que estamos buscando executar serviços que permitam a melhoria da ventilação do ambiente onde estão instaladas, para que possam melhorar o desempenho.

- Quanto ao estado de conservação das macas de transporte de cadáveres, a CRPT conta com uma maca nova, mas mantém o uso de outras duas para as quais já foi solicitada a baixa patrimonial, sendo que estamos em fase de providências para o recolhimento e devolução ao Almoxarifado da SAEB.

e) CRPT – Feira de Santana:

- Existem quatro (4) câmaras frigoríficas de conservação de cadáveres, sendo duas (2) delas antigas para três (3) corpos cada e outras duas (2) instaladas em



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Segurança Pública
Departamento de Polícia Técnica
Diretoria do Interior.



160

dezembro/2014, com capacidade para seis (6) corpos cada, totalizando dezoito (18). Somente as câmaras mais antigas estão cobertas pelo Contrato de Manutenção com a empresa Latitude Treze e as mais novas, adquiridas através de Convênio SENASP/MJ, estão em prazo de garantia de dois (2) anos e ainda passando por processo de doação patrimonial no Ministério da Justiça, por esse motivo não fazem parte do inventário da Unidade.


Finalizando, quanto às recomendações do egrégio Tribunal de Contas do Estado, apesar das limitações financeiras temos a informar que está em processo de finalização a entrega de doze (12) câmaras de refrigeração de cadáveres adquiridas em 2015 para serem instaladas nos novos complexos dos Distritos Integrados de Segurança Pública, para onde várias das Coordenadorias Regionais estarão sendo deslocadas, o que irá contribuir para a melhoria desses serviços.


Existe também um processo licitatório em andamento para a aquisição de novos evaporadores e condensadores que serão utilizados na reforma estrutural de alguns equipamentos instalados na Capital e Interior do Estado.

Estamos também promovendo na Diretoria do Interior a elaboração de um manual de rotinas de procedimentos de higienização e desinfecção de salas de necropsia, equipamentos de refrigeração de corpos além de rabeções, que será difundido e implantado em todas as coordenadorias regionais ainda durante esse primeiro semestre do presente ano.

Quanto à glosa dos valores pagos mensalmente pelos serviços de manutenção da câmara frigorífica da CRPT de Itabuna, que está localizada no Hospital Geral Luís Viana Filho, em Ilhéus, deve-se avaliar a resposta da empresa e testemunho da Coordenadoria Regional de Ilhéus de que o equipamento não se encontra desativado.

Atenciosamente,


Jorge Borges dos Santos
Perito Criminal – CPF: 130.946.535-53
Diretoria do Interior- DI/DPT
Diretor





RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Assunto: Recebimento de câmaras frias na cidade de Salvador/UF, referente ao contrato nº 155/2013 – SENASP/MJ.

2. RECEBIMENTO:

Aos dias nove (9), dez (10) e vinte e dois (22) dias do mês de abril do ano de 2014, o servidor Jorge Borges dos Santos, Perito Criminal, cadastro nº. 20.279.668-3, CPF nº. 130.946.535-53, recebeu os bens abaixo discriminados, desmontados, acondicionados em caixas de madeira lacradas, envolvidos em plástico tipo bolha, protegidos das ações da luz, calor e umidade:

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QUANTIDADE
CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE PARA 02 (DOIS) CORPOS - MODELO – CM2-ESP000002 + carro pantográfico	11 (onze)
CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE PARA 06 (SEIS) CORPOS – MODELO – CM6 - ESP000002 + carro pantográfico	03 (três)

Os materiais foram recebidos no Almoxarifado Central do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, sito à Av. Centenário, s/nº, Bairro – Vale dos Barris, Salvador/BA, conforme Notas Fiscais nºs 000.005.866, 000.005.917 e 000.005.919, emitidas pela empresa COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, não estando de acordo com as especificações exigidas no edital de licitação, conforme Termo de Recebimento Provisório enviado, pois foram constatados danos em:

- Uma porta contendo etiqueta adesiva com a denominação “FRENTE CENTRAL Nº 12”;
- Duas (2) portas contendo etiquetas adesivas com a denominação “TRASEIRA DIREITA ESQUERDA nº. 8”;
- Duas portas contendo etiquetas adesivas com a denominação “LATERAL DIREITA FRONTAL Nº 2”;

Os bens foram transportados às custas do Estado da Bahia para instalação nas Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica conforme tabela abaixo:

Câmaras Novas	CRPT/Cidade	Endereço	Responsável	Contato
1. (2 corpos)	Alagoinhas	Rua Ipiranga, Bairro Jardim Petrolar, s/n Alagoinhas	Mario Yoshiaki dos Santos Tanaka	(71) 9184 - 6896; (75) - 9927 - 9168
2. (2 corpos)	Barreiras	Rua Júlio César, nº 500 Loteamento Aratu, Barreiras – Bahia.	Claudemiro Pires Soares Filho	(77) 9922 – 1947;(77) 9919 - 3939
3. (6 corpos)- 2 unidades	Feira de Santana	Complexo Policial, Rua A, s/n, Conjunto Jomafa, Feira de Santana –	Renato Lacerda Silva Junior	(075) 9973 - 2380
4. (6 corpos) Uma unidade	Itabuna	Rua Um, s/n Bairro Jardim Primavera, Itabuna – Bahia.	Sergio Selma dos Santos	(073) 8162 - 8085
5. (2 corpos)	Irecê	Loteamento Copirecê, s/n, Centro Irecê – Bahia.	José Rogério Dourado Galvão	(074) 9998 - 2597
6. (2 corpos)	Jacobina	Av. Raimundo Giardiano, s/n, Bairro Cedraz, Jacobina – Bahia.	Valmir Lacerda Cardoso Júnior	(074) 9191 – 7147 (074) 8821 - 1147
7. (2 corpos)	Juazeiro	Av. Lomanto Júnior, Km 03, Br 407, Juazeiro – Bahia.	Humberto Carlos Guimarães P. Filho	(074) 8808 – 0786 (074) 9934 - 2406
8. (2 corpos)	Paulo Afonso	Av. da Amizade, s/n, Prédio da Antiga Uneb, Paulo Afonso – Bahia	Luiz Carlos de Araújo Mesquita	(082) 9952 – 4611 (082) 8855 – 3069
9. (2 corpos)	Porto Seguro	Complexo Policial, Br 367, Km 27, Bairro do Cambolo, Porto Seguro/BA	Gilfredo Libânio de Souza	(071) 8811 – 9929 (073) 8843 - 4136
10. (2 corpos)	Santo Antônio de Jesus	Av. Acm, s/n, Centro, Santo Antônio de Jesus – Bahia.	Ricardo Luiz Nery Teixeira	(075) 8865 - 4979
11. (2 corpos)	Santa Maria da Vitória	Av. Roberto Santos, s/n, Bairro Simbaiba, Santa Maria da Vitória/BA	Paulo Sergio Normanha Carvalho	(077) 8140 - 8241 (077) 9148 - 2336
12. (2 corpos)	Serrinha	Av. Lauro Mora, s/n, Bairro Ginásio, Serrinha – Bahia.	Laylson José Lopes Júnior	(071) 9139 - 4112 (075) 9186 - 4220
13. (2 corpos)	Vitória da Conquista	Av. Brumado, nº 1.500, Bairro Alvorada, Vitória da Conquista/BA.	Eliomar Correia Santos	(077) 9955 – 2324




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA
DIRETORIA DO INTERIOR
COORDENADORIA REGIONAL DE ITABUNA



Rua 1 S/N Bairro Jardim Primavera Itabuna – Bahia Telefone (73) 3617 1700

Ofício nº 124/2015
Itabuna/Ba, 10 de Abril de 2015

Ilmo. Sr.
Dr. Jorge Borges
MD. Diretor da DI
Salvador - Bahia

DOC: 0551150060539 COPIA
DATA 16/4 /2015 HORA 16:50
ASS:  2.106

Senhor Diretor,

Venho por meio deste, relatar as condições de funcionamento das câmaras frigoríficas desta CRPT. Atualmente possuímos uma câmara nova com capacidade para seis corpos, que esta funcionando normalmente, no entanto não tem passado por revisões periódicas, essenciais para evitar futuros problemas. Possuímos ainda quatro câmaras antigas, das quais uma foi reformada recentemente e funciona normalmente, embora não atinja a temperatura de -2°C (dois centígrados negativo) que seria o ideal para conservação dos cadáveres. Quanto as outras três câmaras estão precárias e não conseguem conservar os cadáveres que estão se deteriorando rapidamente causando vazamento de fluídos e um odor muito desagradável na circunvizinhança da CRPT. Solicito a V.S^a. que veja a possibilidade de reformar as outras três câmaras antigas. Anexas fotografias das câmaras frigoríficas.

Atenciosamente,


Bel. Sergio Selma dos Santos
Coordenador da CRPT/Itabuna

DI/DPT

Encaminhe-se a CLPT - ITABUNA

Do. Serviço - ENCONTRA-SE EM ANA-

LISE FORESTA DI-GAF 03 PLANTAS

Em. 28/10/15 PARA REFORMA DAS

GLADEIAS ANTIGAS

DAS CEPT'S, SEN-

Assessor Técnico APLICACAO DES

[Handwritten signature]

SERVICOS EST.)

CEPT SERA BINA

DAS PLANTAS ANT

EXECUCAO DOS SERVICOS

[Handwritten signature]