


2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO **GERÊNCIA 2-C**

APÊNDICE 05 – Inadequações em tubulações de água e esgoto






de água.







2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO GERÊNCIA 2-C



Sanitário com aviso de entupido e interditado do corredor da Clínica Cirúrgica.



Banheiro com tubulações da descarga exposta da Enfermaria C da Clínica Cirúrgica.



Tubulação de esgoto ocasionando vazamento na pia de preparo de medicações do Posto de Enfermagem da Clínica Cirúrgica.



Sanitário feminino da recepção do ambulatório fechado com cadeado e com aviso de interditado.



Tubulação de água exposta do banheiro da Enfermaria J da Clínica Cirúrgica.




Banheiro da Enfermaria 304 do Materno Infantil com a descarga quebrada.



2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO GERÊNCIA 2-C



Esgoto do banheiro da Enfermaria 205 da Clínica Médica ocasionando infiltrações.



Torneira da pia da cozinha, usada para lavar panelas, quebrada, ocasionando vazamento.