


Levantamento de cobogó da Policlínica de Santo Antônio de Jesus

Segue abaixo memória de cálculo com fotografias de cada uma delas:

QUADRO RESUMO:

Local	m2
Lateral Esquerda:	57,64
Lateral Direita:	35,95
Parede Ala de Serviços:	48,90
Parede Entrada de Ambulância:	6,03
TOTAL	148,52

Lateral Esquerda:



$$(15,60 + 15,90) \times 1,83 = 57,64\text{m}^2$$

Lateral Direita:



$$(7,94 + 11,60) \times 1,84 = 35,95\text{m}^2$$

Parede Ala de Serviços:



$$(4,59 + 5,51 + 2,46 + 7,32) \times 2,46 = 48,90\text{m}^2$$

Parede Entrada de Ambulância:



$$2,45 \times 2,46 = 6,03\text{m}^2$$


POLICLÍNICA SANTO ANTÔNIO DE JESUS

GRELHA HEMISFÉRICA

TOTAL – 36 RALOS

- 21 UN INSTALADAS E CHUMBADAS
- 13 UNIDADES INSTALADAS PORÉM SOLTAS
- 02 UN SEM A GRELHA HEMISFÉRICA

Check-list da verificação realizada em vistoria na cobertura:











Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: MZNJI0MZI5